

空気圧評価基準(平均気温時)



指定空気圧	20%以上	超過多	-10~-20%以下	不足
	15~20%以上	過多	-20%以下	超不足
	10~15%以上	上限界OK	差10kPa以上	バラスキ
	0~10%	OK	前後指定無視	指定NG
	0~-5%	OK		
	-5%~-10%	下限界OK		

調査に使用している誤差ゼロのデジタルゲージ

2010年 2月6日 10時

販売会社 021 カローラ愛豊 高蔵寺店

日常点検実施	実施	あり	なし
タイヤゲージ校正	実施	あり	なし
空気圧点検	実施	毎月	6ヶ月

車種 プリウス(チッ素ガス入り) 車検月 5月 指定空気圧 前230後220  
 気温 2.7度 平均気温 5.0度 タイヤサイズ 195-65-15

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	233	219	237	218
平均気温5.0度	236	222	240	221
指定空気圧	6	2	10	1
評価	OK	OK	OK	OK
バラツキ				

5%以内

2010年 2月6日 11時

販売会社 022 ネット中部 高蔵寺店

日常点検実施	実施	あり	なし
タイヤゲージ校正	実施	あり	なし
空気圧点検	実施	毎月	6ヶ月

車種 IQ 車検月 11月 指定空気圧 前230後220  
 気温 5.2度 平均気温 5.0度 タイヤサイズ 175-65-15

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	218	207	213	208
平均気温5.0度	218	207	213	208
指定空気圧	-12	-13	-17	-12
評価	下限界OK	下限界OK	下限界OK	下限界OK
バラツキ				

-6%

2010年 2月6日 12時  
 販売会社 023 カローラ中京 春日井篠木店 後日本社指示  
 日常点検実施 実施 あり なし 全店実施  
 タイヤゲージ校正 実施 あり なし  
 空気圧点検 実施 毎月 6ヶ月 全店1ヶ月  
 プリウス 車検月 5月 指定空気圧 前後230  
 気温 4.7度 平均気温 5.0度 タイヤサイズ 195-65-15

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	166	174	165	176
平均気温5.0度	166	174	165	176
指定空気圧	-64	-46	-65	-44
評価	超不足	超不足	超不足	超不足
バラツキ	前後逆		前後逆	

-28%

2010年 2月6日 14時  
 販売会社 024 レクサス 春日井  
 日常点検実施 実施 あり なし  
 タイヤゲージ校正 実施 あり なし  
 空気圧点検 実施 毎月 6ヶ月  
 RX400h(チツ素ガス入り) 車検月 4月 指定空気圧 前後230  
 気温 3.6度 平均気温 5.0度 タイヤサイズ 235-60-18

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	237	236	238	239
平均気温5.0度	239	238	240	241
指定空気圧	9	8	10	11
評価	OK	OK	OK	OK
バラツキ				

5%以内

2010年 2月6日 15時  
 販売会社 025 フォード名古屋 春日井  
 日常点検実施 実施 あり なし  
 タイヤゲージ校正 実施 あり なし  
 空気圧点検 実施 毎月 6ヶ月  
 エクスプローラV8 車検月 6月 指定空気圧 前後240  
 気温 3.7度 平均気温 5.0度 タイヤサイズ 235-60-18

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	237	232	237	234
平均気温5.0度	239	234	239	236
指定空気圧	-1	-6	-1	-4
評価	OK	OK	OK	OK
バラツキ				

-5%以内

2010年 2月8日 10時  
 販売会社 026 プリンス名古屋 春日井  
 日常点検実施 実施  
 タイヤゲージ校正 実施  
 空気圧点検 実施  
 フェアレディZ 車検月 3月 指定空気圧 前後240  
 気温 8.1度 平均気温 5.2度 タイヤサイズ 225-50-18

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	244	236	234	236
平均気温5.2度	240	232	230	232
指定空気圧	0	-8	-10	-8
評価	OK	OK	左右差10	OK
バラツキ			調整ミス?	

-5%以内

2010年 2月8日 12時  
 販売会社 027 東海マツダ 春日井  
 日常点検実施 実施  
 タイヤゲージ校正 実施  
 空気圧点検 実施  
 アクセラ(アイドルSTOP) 車検月 3月 指定空気圧 前後230  
 気温 9.6度 平均気温 5.2度 タイヤサイズ 195-65-15

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	187	184	187	186
平均気温5.2度	181	178	181	180
指定空気圧	-49	-52	-49	-50
評価	超不足	超不足	超不足	超不足
バラツキ				

-20%以上

2010年 2月8日 13時  
 販売会社 028 名古屋ダイハツ 春日井  
 日常点検実施 実施  
 タイヤゲージ校正 実施  
 空気圧点検 実施  
 ミラ 車検月 1月 指定空気圧 前後220  
 気温 10.2度 平均気温 5.2度 タイヤサイズ 145-80-13

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	153	173	160	163
平均気温5.2度	146	166	153	156
指定空気圧	-74	-54	-67	-64
評価	超超不足	超超不足	超超不足	超超不足
バラツキ	危険		危険	危険

1月の点検なし

1年点検なし?

-30%

2010年 2月16日 10時  
 販売会社 029 Cars愛知 高蔵寺  
 日常点検実施 実施  
 タイヤゲージ校正 実施  
 空気圧点検 実施  
 インサイト 車検月 11月 指定空気圧 前後230  
 気温 8.6度 平均気温 6.0度 タイヤサイズ 175-65-15

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪	
空気圧	303	305	305	309	
平均気温6.0度	301	303	303	307	
指定空気圧	71	73	73	77	
評価	超過多	超過多	超過多	超過多	30%以上
バラツキ					

2010年 2月16日 12時  
 販売会社 030 愛知スズキ アリーナ春日井  
 日常点検実施 実施  
 タイヤゲージ校正 実施  
 空気圧点検 実施  
 アルト 車検月 12月 指定空気圧 前後240  
 気温 10.5度 平均気温 6.0度 タイヤサイズ 145-80-13

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪	
空気圧	259	254	258	262	
平均気温6.0度	252	250	251	255	
指定空気圧	12	10	11	15	
評価	OK	OK	OK	OK	5%以内
バラツキ					

2010年 2月18日 11時  
 販売会社 031 中部三菱 尾張旭  
 日常点検実施 実施  
 タイヤゲージ校正 実施  
 空気圧点検 実施  
 コルト 車検月 3月 指定空気圧 前後220  
 気温 9.3度 平均気温 6.1度 タイヤサイズ 175-65-14

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪	
空気圧	184	184	181	183	
平均気温6.1度	179	179	176	178	
指定空気圧	71	73	73	77	
評価	不足	不足	不足	不足	-18%
バラツキ					

2010年 2月19日 10時  
 販売会社 032 名古屋スバル 四軒家

日常点検実施	実施	あり	なし
タイヤゲージ校正	実施	あり	なし
空気圧点検	実施	毎月	6ヶ月

インプレッサ 車検月 7月 指定空気圧 前230後220  
 気温 6.1度 平均気温 6.1度 タイヤサイズ 195-65-15

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	174	169	171	170
平均気温6.1度	174	169	171	170
指定空気圧	-56	-51	-59	-50
評価	超不足	超不足	超不足	超不足
バラツキ				

1月の点検なし  
 1年点検なし?  
 -25%